

TRACCIA 2

Il candidato trovandosi alla data odierna in servizio presso l'APSP Istituto Maria Redditi, descriva la procedura di sicurezza da seguire, nel caso in cui all'interno della struttura di Poggio Baldino, a seguito delle forti piogge risulti crollato un tratto di marciapiede perimetrale di circa 2 metri lineari costituendo un pericolo per gli utenti e addetti.

